


## Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	7JRZSK9VD MG109756	Erstzulassung	11.02.2021	Außenfarbe	INSCRIPTION Crystal White Pearl
Hersteller	VOLVO	Kennzeichen	N/A	Laufleistung	6 356 km
Modell	S60 B4 Mild-Hybrid Benzin Automatikgetriebe (1...	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-		

## Auftragsdaten

Lagerplatz	Mosolf Überherrn		
------------	------------------	--	--








## Lose Teile

Kugelkopf Anhängerkupplung	✓
Nothilfekit Reserverad	✓
Warndreieck	✓
Fußmatten VR	✓
Fußmatten VL	✓
Fußmatten HR	✓
Fußmatten HL	✓






## Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe	✓
Inspektion	✗
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Verbandskasten	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓

## Reifen

Michelin 235/40/19" Y Sommer 7.0 mm			Michelin 235/40/19" Y Sommer 7.0 mm	
Michelin 235/40/19" Y Sommer 7.0 mm			Michelin 235/40/19" Y Sommer 7.0 mm	


## Winter Kit

Pirelli 235/45/18" W Winterreifen 7.0 mm			Pirelli 235/45/18" W Winterreifen 7.0 mm	
Pirelli 235/45/18" W Winterreifen 7.0 mm			Pirelli 235/45/18" W Winterreifen 7.0 mm	

## Außenschäden

1		Bauteil	Windschutzscheibe	2		Bauteil	Motorhaube
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Gebrauchsspur 1			Beschreibung	Gebrauchsspur 1
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-
3		Bauteil	Spoiler Heckklappe / Kofferraumtür				
		Position	Vorne				
		Beschreibung	Gebrauchsspur 1				
		Anmerkungen	-				

## Innenschäden

4		Bauteil	Armlehne
		Position	Hinten links
		Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-

## Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	105,73€
--------------	---------